


模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

PT100 Alpha=.00385

NTC B值34354 K ±1%
R(25 °C)=10K ±1%



产品合格证

| | | | | |
|------|--|------|----|-----|
| 生产日期 | | 检验结论 | 合格 | 检验员 |
|------|--|------|----|-----|